Aubert
Suministros Industriales

CINTA KREPPE



Instricciones de uso:

1º- Preparación: Limpiar la superficie en la que se desea pintar, eliminando las partículas de polvo y suciedad de la superficie ya que la cinta de enmascarar se adhiere mejor sobre superficies secas, limpias, sin restos de grasa.

2º - Aplicación: Presionar con cuidado la cinta de enmascarar, asegurando de que no quede irregularidades entre la cinta y la superficie sobre la que se adhiere, para evitar filtraciones de pintura por debajo de la cinta.

3º- Finalización: Despegar la cinta de enmascarar antes de que se seque por completo la pintura, tirando de la cinta ligeramente y en diagonal (entre 45º y 90º) respecto del borde pintado.

Características del producto:

Cinta adhesiva de masking adecuada para trabajos de pintura en general a temperatura ambiente hasta 60ºC.
No deja residuos.
Excelente adhesión, cohesión y tack.

Características globales y mecánicas del producto:

Parámetro	Resultado	Unidad de medida	Método de análisis	Tolerancia
Espesor Total	110	µm	Metodo interno	± 15 µm
Peso Soporte	55	g/m^2	Metodo interno	± 10 %
Adhesividad	2,3	N/cm	AFERA 4001	≥ 1,9
Tensión de rotura	35	MPa	AFERA 4004	≥ 30
Alargamiento de rotura	6	%	AFERA 4005	≥ 4
Rolling back tack	1	cm	ASTM D3121	≤ 5
Temperatura aplicación	60	ºC		

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.

* Todos los valores mencionados en la ficha técnica deben considerarse como valores medios de nuestra producción estándar y no pueden ser tomados como especificaciones del producto.

Los productos pueden presentar una tolerancia de ±3 % en anchura y longitud.

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.

Certificado:

CE
ROHS