

SQUALE

SOBREGAFAS

Las sobregafas SQUALE ofrecen una protección óptima a todos los que llevan gafas correctoras.




43 g

INCLUYE

Cordón
CORD



SQUPSI



SQUPSJ



SQUWPCC5

- + PROTECCIÓN SUPERIOR
- + PATILLAS EXTENSIBLES
- + PROTECCIÓN INFERIOR

bolle
SAFETY

SQUALE

SOBREGAFAS

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
SQUALE	 Incolora	SQUPSI	2C-1,2  1 FT  €€	 EN166 FT  €€	Antirrayaduras / antivaho
	 Amarillo	SQUPSJ	2C-1,2  1 FT  €€	 EN166 FT  €€	Antirrayaduras / antivaho
	 Soldadura tono 5	SQUWPCC5	5  1 S  €€	 EN166 S  €€	Antirrayaduras

MARCADO DE LOS OCULARES

Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

Símbolos de resistencia mecánica:

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

S. Solidez reforzada, resiste una bola de 22 mm y de 43 g que cae desde 1,30 m a 5,1 m/s

Otros símbolos:

€€ Norma europea  Identificación del fabricante

MARCADOS DE LA MONTURA

EN 166 : garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

S. Solidez reforzada, resiste una bola de 22 mm y de 43 g que cae desde 1,30 m a 5,1 m/s

€€ Norma europea  Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13

	SQUPSI	SQUPSJ	SQUWPCC5
Bolsita plástica individual	3660740003203	3660740003517	3660740002343
Caja de 10 gafas de protección	3660740103200	3660740103514	3660740102340
Cartón de 180 gafas de protección	3660740203207	3660740203511	3660740202347

CARACTERISTICAS

LENTES	PC - 2,0 mm - Curva 4
MONTURAS	PC
PATILLAS	PC + Nylon
TRENZA	No
ESPUMA	No
OCULAR DE RECAMBIO	No



01/10/2013

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY